



昆山四源隆机电设备有限公司

定制设备的流程要点

阶段6:


关键点: 加工/标准件确认 ==> 开发效果确认 ==> 交验与教导

阶段5:

关键点: 上下料简化/夹具简化/夹具性能/标准件严选/设备维护

阶段4:

关键点: 料件极性优化 & 工序优化 & 检测优化 (来件检测/加工检测/下料检测)



阶段1:

关键点: 需求 (意向) /新版图面/样件/制程失效模式/产品判定标准 (外观/性能检测)

阶段2:

关键点: 加工要点 & 设备验收标准: 外观/性能指标 ==> 需要客户确认及协助事项提出 (含来料品质要求)

阶段3:

关键点: 工艺及技术可行性评估 ==> 必要时证可行性?

